



Условные обозначения:

-  - кирпичная кладка под утраченным штукатурным слоем;
-  - разрушение кирпичной кладки;
-  - вставки белого камня;
-  - гнезда в кирпичной кладке;
-  - обжимившиеся металлические связи.

Примечания:  
 - размеры даны в сантиметрах, отметки в метрах;  
 - чертеж выполнен по обмерам 2007 года (НИИП "Этнос": Г.И.О.Грошев, Е.А.Донская, Ю.С.Жилина, Г.В.Миронова, Е.Е.Мареева).

ГК 16 П - 2007					
Церковь Иоанна Предтечи (Нижегородская область, Шатковский район, село Хирино)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Народум	Подпись	Дата
Главн. арх.	Агафонова				
Архитектор	Мареева				
Южный фасад М 1:50				стадия	лист
				ОЧ	листов
				НИИП "Этнос" 	